

YECFLEX, S.L.

Nombre de la empresa: YECFLEX, S.L.

Dirección: Ctra. Valencia, s/n

Municipio: Yecla **CP.:** 30510



Identificación y dirección del establecimiento

El establecimiento YECFLEX, S.L., localizado en Yecla, está sujeto a las disposiciones del Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. Y ha entregado a la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias de la Región de Murcia la Notificación contemplada en el artículo 7, con el contenido establecido en el apartado 1 de dicho artículo.

Actividad del Establecimiento

Fabricación de componentes para muebles.

Sustancias que pueden dar lugar a un Accidente grave

Nombre	Frases H	Pictogramas
Diisocianato de Tolueno (TDI)	<p>H351: Se sospecha que provoca cáncer</p> <p>H330: Toxicidad aguda (por inhalación)</p> <p>H319: Provoca irritación ocular grave</p> <p>H335: Toxicidad específica en determinados órganos</p> <p>H315: Provoca irritación cutánea</p> <p>H334: Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación</p> <p>H317: Puede provocar una reacción alérgica en la piel</p> <p>H412: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos</p>	
Gasóleo	<p>H226: Líquido y vapores inflamables</p> <p>H332: Nocivo en caso de inhalación</p> <p>H315: Provoca irritación cutánea</p> <p>H373: Toxicidad específica en determinados órganos</p> <p>H304: Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias</p> <p>H411: Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos</p>	

Alerta e información a la población

Ante una situación en el establecimiento que pudiera dar lugar a accidentes graves, se alertará e informará a la población afectada.

Los medios previstos para la alerta e información a la población son:

- Avisos directos, mediante vehículos con megafonía.
- Medios de comunicación social (Telefonía, Twitter, Facebook, TV, y emisoras de radio locales).

Última inspección

La última visita in situ se realizó en 2019, siendo ésta favorable.

Se pueden obtener, previa solicitud, los datos acerca de la última visita in situ y del plan de inspección, en:

Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera.

Dirección: C/ Nuevas Tecnologías, s/n

CP.: 30005

Información adicional

Si desea más información al respecto, puede dirigirse a la:

Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias

Dirección: Avda. Ciclista Mariano Rojas, s/n

C.P.: 30100